

Til de Bydende

Dato: 13.12.2017

Projekt nr.: 1007759

T: +45 2147 2883

E: bmni@moe.dk

Vedr.: Rettelsesbrev nr. 1 – HTK Kloak A/S – Slamsugerudbud, oktober 2017

I forbindelse med indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet fremsendes dette rettelsesblad.

Spørgsmål 1: Automatgear uden kobling, menes der her automatiseret gearkasse uden koblings pedal??

Svar 1: Ja.

Spørgsmål 2: Service 1 gang om året. Hvis drift forhold tilsiger dette, kan det så accepteres at der udføres 2 eller flere service om året ifølge leverandørens forskrifter så længe det er indeholdt i service prisen?

Svar 2: Ja. Service skal udføres i henhold til fabrikantens anvisninger – og være indeholdt i den tilbudte pris.

Spørgsmål 3: Lys, strømuttag og reflekser. Kan det præciseres hvad der menes med strømuttag?

Svar 3: Der skal være 220v strømuttag i kabinen og 12v til anhængertrækket.

Spørgsmål 4: Kan leveringstiden eventuelt forlænges til ultimo oktober?

Svar 4: Seneste levering er 1. oktober, da den nuværende slamsuger skal synes i oktober 2018. Der kan godt accepteres en senere leverance end beskrevet i udbudsmaterialet, men dette vil indgå i den endelige vurdering. Den nuværende slamsuger skal synes i oktober, så levering og overdragelse skal være sket inden da.

Spørgsmål 5: Højtrykspumpen er angivet til 390 l/min ved 150 bar.

Normal pumpekapacitet er 390 l/min ved 140 bar kombineret med 5/4" slange– ikke 150 bar.

Da kommunen gerne vil have 1" spuleslange på bilen, anbefaler vi at ændre kapaciteten til 330 l/min ved 170 bar. Dette er optimalt for 1" slange.

Tryktabet i en 1" slange er for stort ved flow på 390 l/min, og det ender med dårlig brændstoføkonomi.

Kan kapaciteten ændres til optimale 330 l/min ved 170 bar for 1" slange eller alternativt 390 l/min ved 140 bar, hvilket dog er en ringere løsning til den ønskede 1" slange?

Svar 5: En pumpe der kan levere 330 l/min ved 170 bar eller 390 l/min ved 140 bar kan accepteres. I forhandlingsrunden vil HTK Forsyning i dialog med tilbudsgiver vælge den for HTK Forsyning optimale løsning.

Spørgsmål 6: Under øvrige funktionsønsker står, at der skal være monteret ekstra hydraulisk udtag.

Kan kommunen præcisere, hvad dette skal drive? Hvilke koblinger ønskes? Hvilket flow og tryk skal være til stede?

MOE A/S

Buddingevej 272

DK-2860 Søborg

T: +45 4457 6000

CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

Svar 6: HTK Forsyning frafalder kravet om ekstra hydraulisk udtag. Der skal ikke være ekstra hydraulisk udtag.

Med venlig hilsen
MOE A/S

A handwritten signature in blue ink that reads 'Bjørn Nielsen'.

Bjørn M. Nielsen
Klimachef | Infrastruktur

På vegne af HTK kloak